
Antikvarisk PM Kullen i Åryd

Bakgrund

Detta antikvariska PM är framtaget som underlag för ny detaljplan för Hemset 1:29, Växjö kommun. Denna syftar till att uppföra en idrottshall i tomtens västra del. Platsen besöktes 2026-05-26.






Historik

Kullen i Åryd kan utläsas på storskifteskarta från 1755 och beskrivs då som *”hög och mycket brant”*. Namnet på kullen är svår att utläsa i storskifteshandlingarna men på en





Informationsklassning: Intern

arealavmätning 1753 finns en benämning som utläsas som Kyrckekullen. Kullen tycks ha använts för betesmark.

Tidigare har det funnits en dansbana söder om Billavägen. Denna flyttade i början av 1950-talet flyttade till kullen, vilken också omnämns som Kärlekskullen. Festplatsen ägdes av Åryds folkets husförening och festplatsens syfte var att ge intäkter till bland annat idrottsföreningen Åryds IK genom danser. Platsen har använts för bland annat midsommarfirande.

Under 1950-talets början planerades även ett bygge av Folkets Hus på södra delen av kullen i sluttningen ner mot Billavägen. Ritningar ska ha tagits fram men bygget blev inte av.

När Folkets Husföreningen upphörde, runt år 2010, skänktes kullen till Åryds IK.

Dansbanan fick sin nuvarande form 1990. Den lilla scenen brann i februari 2025.





Parkeringsplatsen på fastigheten Hemset 1:29 har sannolikt tillkommit under slutet av 1950-talet, eller början av 1960-talet.

Beskrivning

Kullen nås främst genom en tydlig stig från Billavägen. Stigens dragning går att utläsa redan på ekonomiska kartan från 1950-talet. Mindre stigar av mer upptrampad karaktär finns runt om i området. Mot norr mot fotbollsplanerna finns en grind. Kullen är bevuxen med träd. Med undantag av stigarna och platån upp vid dansbanan täcks marken av vegetation, vid besökstillfället av en mängd liljekonvaljer. I grönskan öster om huvudstigen återfinns en lagd stenstruktur i vinkel och öster om festplatsens platå en mer bågformad. Dessa skulle kunna ha varit någon form av stödkonstruktioner eller utjämning av marknivå. Väster om parkeringen på Hemset 1:29, en bit upp i kullen, finns en mer oregelbunden ansamling av sten. Det är svårt

Informationsklassning: Intern

på grund av grönskan att avgöra om det är en anlagd struktur. På kullens höjd finns en grus- och gräsklädd platå med en oktagonal dansbana i tryckimpregnerat trä med en mindre murad raserad scen då den är kraftigt brandskadad.

Vid dansbana finns bänkar och bord i stål och trä vilka till delar är trasiga. Några av dem är placerade så att det kan vara tänkt att ge utblickar från kullen.



stenstruktur vid platån



stenstruktur i vinkel



stig mellan Billavägen och dansbanan



1dansbanan med nedbrunnen scen

Informationsklassning: Intern



stenansamling väster om parkeringen



pulkabacke norr om scenen

Bedömning

Kullen utgör idag främst ett rekreativt område. Dansbanan är skadad liksom sittanordningarna. De flesta beståndsdelar är från 1990-talet och framåt. Resterna av den grusade planen framför dansbanan och den tydliga stigen från vägen är kvar från anläggandet av festplatsen. Det kulturhistoriska värdet ligger främst i platsens koppling till det lokala föreningslivet. Kullen med festplatsen och stenstrukturen öster om stigen och festplatsen bedöms inte påverkas av kommande byggnation. Eventuellt kan ansamlingen med sten väster om parkeringsplatsen påverkas av byggnationen.



flygbild 1964

Birthe Pedersen Sieurin

Informationsklassning: Intern

Källor:

Lantmäteriet

1928-1978. Åryds IK 50 år. En jubileumsskrift

Uppgifter från Claes Lissing, Hemmesjö hembygdsförening

Fotografier: Hemmesjö hembygdsförening

Informationsklassning: Intern